



Empresa: INTERLAKEN	Solicitante: KARLA BAUTISTA	Código QR: VHSA-0180	N. Orden: KAUF3027	Fecha: 18/12/2023
Equipo: REACH TRUCK	Modelo: CQD18X1-GB2RLi	Serie: D70180L0548	Ubicación: CUNDUACAN	Horómetro: 256HRS

CALIBRACIÓN DE RUEDA DE TRACCIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3027	Fecha:	18/12/2023
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación	CUNDUACAN	Horómetro:	256HRS

OBSERVACIONES:

-LAS CONDICIONES DEL PISO NO SON LAS MEJORES EN CONTACTO CON LA RUEDA.

EQUIPO QUEDA OPERATIVO (CALIBRACIÓN DE RUEDA DE TRACCIÓN).

https://youtube.com/shorts/auv_yb4x_pA?feature=share