




Empresa: CALIDRA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0049	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 28/12/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2C6000	Serie: AT83F31858	Ubicación: VHSA	Horómetro: 23275.8 HRS



HORÓMETRO





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	23275.8 HRS

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ALIMENTADORES PRINCIPALES





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	23275.8 HRS

OBSERVACIONES: REQUIERE REEMPLAZAR ARNES DEL CUERPO DEL ACCELERACIÓN





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	23275.8 HRS

OBSERVACIONES: FILTRO DE AIRE SUCIO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación	VHSA	Horómetro:	23275.8 HRS

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO DEJA DE ACELERAR EN OCACIONES DEBIDO AL CONECTOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN YA ESTA EN MAL ESTADO.