



MONT-09

Empresa: CEMEX	Solicitante: JORGE TOLEDANO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF3032	Fecha: 19/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5605 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGOS DE PRECALENTADORES, DURANTE LAS PRUEBAS EMPEZO CON UN AALARMA REFERENTE A LOS FALSOS EN ARNESES, PIERDE POTENCIA Y AVANZA LENTO”

REEMPLAZO BOMBA DE VACIO TANDEM (SE REEMPLAZO POR UNA DE USO EN CONDICIONES)





Empresa: CEMEX	Solicitante: JORGE TOLEDANO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF3032	Fecha: 19/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5605 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGOS DE PRECALENTADORES, DURANTE LAS PRUEBAS EMPEZO CON UN AALARMA REFERENTE A LOS FALSOS EN ARNESES, PIERDE POTENCIA Y AVANZA LENTO”

REEMPLAZO BOMBA DE VACIO TANDEM (SE REEMPLAZO POR UNA DE USO EN CONDICIONES)





MONT-09

Empresa: CEMEX	Solicitante: JORGE TOLEDANO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF3032	Fecha: 19/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5605 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGOS DE PRECALENTADORES, DURANTE LAS PRUEBAS EMPEZO CON UN AALARMA REFERENTE A LOS FALSOS EN ARNESES, PIERDE POTENCIA Y AVANZA LENTO”

REEMPLAZO BOMBA DE VACIO TANDEM (SE REEMPLAZO POR UNA DE USO EN CONDICIONES)





MONT-09

Empresa: CEMEX	Solicitante: JORGE TOLEDANO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF3032	Fecha: 19/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5605 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGOS DE PRECALENTADORES, DURANTE LAS PRUEBAS EMPEZO CON UN AALARMA REFERENTE A LOS FALSOS EN ARNESES, PIERDE POTENCIA Y AVANZA LENTO”

REEMPLAZO BOMBA DE VACIO TANDEM (SE REEMPLAZO POR UNA DE USO EN CONDICIONES)






Empresa: CEMEX	Solicitante: JORGE TOLEDANO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF3032	Fecha: 19/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5605 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGOS DE PRECALENTADORES, DURANTE LAS PRUEBAS EMPEZO CON UN AALARMA REFERENTE A LOS FALSOS EN ARNESES, PIERDE POTENCIA Y AVANZA LENTO”

REEMPLAZO ARNES DE VALVULA GATEWAY





Empresa: CEMEX	Solicitante: JORGE TOLEDANO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF3032	Fecha: 19/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F03572	Ubicación: COATZACOALCOS	Horómetro: 5605 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TESTIGOS DE PRECALENTADORES, DURANTE LAS PRUEBAS EMPEZO CON UN AALARMA REFERENTE A LOS FALSOS EN ARNESES, PIERDE POTENCIA Y AVANZA LENTO”

OTRAS OBSERVACIONES:

TORRETA Y SWICHT DAÑADO