



Empresa: DOKA	Solicitante: ANTONIO GARCIA	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF3033	Fecha: 18/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación: TECNOPARQUE	Horómetro: 9712HRS

FALLA REPORTADA: "HACE EXPLOSIONES"

CAMBIO DE BUJIA EN MAL ESTADO






Empresa: DOKA	Solicitante: ANTONIO GARCIA	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF3033	Fecha: 18/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación: TECNOPARQUE	Horómetro: 9712HRS

FALLA REPORTADA: "HACE EXPLOSIONES"

LIMPIEZA DE DIAFRAGMA DE MEZCLADOR





Empresa: DOKA	Solicitante: ANTONIO GARCIA	Código QR: MONT-13	N. Orden: KAUF3033	Fecha: 18/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394F02447	Ubicación: TECNOPARQUE	Horómetro: 9712HRS

FALLA REPORTADA: "HACE EXPLOSIONES"

OBSERVACIONES:

- QUEDARA PENDIENTE LIMPIEZA INTERNA DE MEZCLADOR Y CUERPO DE ACELERACION

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN CILINDRO DE INCLINACION LADO DERECHO
- MANGUERAS DE CILINDRO CENTRAL DE LEVANTE DESFORRADAS
- MAL FUNCIONAMIENTO DE LUCES
- BIRLO DE RUEDA DELANTERA QUEBRADO
- ALARMA DE REVERSA NO FUNCIONA
- FUGA EN BOMBA HIDRAULICA