



MONT-14

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: INT-14	Fecha: 16/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9950 HRS

FALLA REPORTADA: “SE BLOQUEA”

DESMONTAJE DE CILINDRO CENTRAL PARA REEMPLAZAR SELLOS





MONT-14

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: INT-14	Fecha: 16/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9950 HRS

FALLA REPORTADA: "SE BLOQUEA"

REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





MONT-14

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: INT-14	Fecha: 16/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9950 HRS

FALLA REPORTADA: "SE BLOQUEA"

REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: INT-14	Fecha: 16/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9950 HRS

FALLA REPORTADA: “SE BLOQUEA”

MONTAJE DE CILINDRO CENTRAL CON SELLOS REEMPLAZADOS





MONT-14

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-14	N. Orden: INT-14	Fecha: 16/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT	Serie: P177V02709N	Ubicación: CEDIS OXXO	Horómetro: 9950 HRS

FALLA REPORTADA: “SE BLOQUEA”

SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO CON 8 LTS

