



MONT-28

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVINTIVO 750 HRS REEMPLAZO DE ACETE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVINTIVO 750 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS




MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-28

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-28

Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVNTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS


LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVNTIVO 750 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVNTIVO 750 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS} LUBRICACION DE CADENAS

