



MONT-06

Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

HOROMETRO DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-06

Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-50	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS ENGRASADO EN GENERAL

