



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

FALLA REPORTADA: “SE DETIENE OPERACIÓN DEL MONTACARGAS”
DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE PARA COLOCAR ABRAZADERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF2994	Fecha:	13/12/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,048HRS


FALLA REPORTADA: “SE DETIENE OPERACIÓN DEL MONTACARGAS”
DESMONTAJE DE MULTIPLE DE ESCAPE PARA COLOCAR ABRAZADERAS





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

FALLA REPORTADA: "SE DETIENE OPERACIÓN DEL MONTACARGAS"
REEMPLAZO DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: MONT-28	N. Orden: KAUF2994	Fecha: 13/12/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393E00394	Ubicación: HUIMANGUILLO	Horómetro: 23,048HRS

FALLA REPORTADA: “SE DETIENE OPERACIÓN DEL MONTACARGAS”
RELLENO AL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE 3 LTS

