



MONT-06

Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-49 / INT-02	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS


HOROMETRO DEL EQUIPO





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-49 / INT-02	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS REEMPLAZO DE FARO LED LADO IZQUIERDO





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-49 / INT-02	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

LIMPIEZA DE BALEROS DEL EJE DE DIRECCION





MONT-06

Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-49 / INT-02	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

LIMPIEZA DE BALEROS DEL EJE DE DIRECCION





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR: MONT-06	N. Orden: INT-49 / INT-02	Fecha: 10/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02030	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7,877.5 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250 HRS

REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION

