



Empresa: CEMEX	Solicitante: GERARDO MIJANGOS	Código QR: MONT-07	N. Orden: INT-43	Fecha: 11/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G0267	Ubicación: TUXTEPEC	Horómetro: 8,055 HRS

FALLA REPORTA: “POR AHÍ NO ACTIVA EL TURBO Y LE CUESTA SUBIR LA TARIMA”

REEMPLAZO DE ELECTRO VALVULA DE CONTROL DE VACIO CORRIGIENDO FALLO EN PERDIDA DE POTENCIA





Empresa: CEMEX	Solicitante: GERARDO MIJANGOS	Código QR: MONT-07	N. Orden: INT-43	Fecha: 11/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G0267	Ubicación: TUXTEPEC	Horómetro: 8,055 HRS

FALLA REPORTA: “POR AHÍ NO ACTIVA EL TURBO Y LE CUESTA SUBIR LA TARIMA”
QUEDA EQUIPO BAJO OBSERVACION





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-43	Fecha:	11/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G0267	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	8,055 HRS

FALLA REPORTA: "POR AHÍ NO ACTIVA EL TURBO Y LE CUESTA SUBIR LA TARIMA" "REVISION DE GPS"

OBSERVACIONES:

SE AJUSTA INSTALACION DE GPS