

**Empresa:** MADECO**Solicitante:** CESAR PADROS**Código QR:** VHSA-0069**N. Orden:** KAUF2494**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** MULTILIFT**Modelo:** FG30XT**Serie:** 25030184501**Ubicación** COMALCALCO **Horómetro;** 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT


Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H:

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501


Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: NIVELADO DE ANTICONGELANTE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (4 LITROS)





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO **Horómetro:** 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: REEEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO **Horómetro:** 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



**Empresa:** MADECO**Solicitante:** CESAR PADROS**Código QR:** VHSA-0069**N. Orden:** KAUF2494**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** MULTILIFT**Modelo:** FG30XT**Serie:** 25030184501**Ubicación:** COMALCALCO **Horómetro:** 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT



Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT




Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT


Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: LAVADO A PRESIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23


Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO **Horómetro:** 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: LAVADO A PRESIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT


Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: LAVADO A PRESIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: LAVADO A PRESIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: LAVADO A PRESIÓN





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501


Ubicación: COMALCALCO

Horómetro: 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: NIVELADO DE FLUIDOS



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H: ACEITE DE MOTOR





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PADROS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF2494

Fecha: 19/09/23

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie: 25030184501

Ubicación COMALCALCO Horómetro; 12,913.9H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250H:
HORÓMETRO DEL EQUIPO EL DÍA
19/09/23



OBSERVACIÓN:
*TAPÓN DE RADIADOR NO CUENTA CON SU
HULE DE RETENCIÓN*

**OBSERVACIONES:**

REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR. PRESENTA MUCHA RESEQUEDAD.

FUGADO DE ACEITE HIDRÁULICO POR CILINDRO CENTRAL.

**Empresa:** MADECO**Solicitante:** CESAR PADROS**Código QR:** VHSA-0069**N. Orden:** KAUF2494**Fecha:** 19/09/23**Equipo:** MULTILIFT**Modelo:** FG30XT**Serie:** 25030184501**Ubicación** COMALCALCO **Horómetro;** 12,913.9H**OBSERVACIONES:**

EJE DE DIRECCIÓN DAÑADO.

BALERO DE SOBRECARGA DE ESPIGAS Y GRASERAS NO CUENTA CON SUFICIENTE GRASA.

