



Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS SUMINSITRO DE ANTICONGELANTE

ANTES**DESPUÉS**



Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 8 LTS





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS


SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN 9 LTS





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE LÍNEA





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

DRENADO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS


SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

DRENADO Y SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS


LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

LAVADO DE CADENA





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: CEMEX	Solicitante:	Código QR: VHSA-0057	N. Orden: KAUF3030	Fecha: 19/12/2023
Equipo: HYSTER	Modelo: H3.5UT	Serie: A3C1A06357V	Ubicación: VERACRUZ	Horómetro: 2976.7 HRS

ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0057	N. Orden:	KAUF3030	Fecha:	19/12/2023
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A06357V	Ubicación	VERACRUZ	Horómetro:	2976.7 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-RESORTE DE PEDAL DE ACERCAMIENTO QUEBRADO SE DESMONTA PARA CAMBIAR CON EL DE OTRO EQUIPO, PERO DE IGUAL MANERA ESTABA EN MAL ESTADO.