



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3052	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE CLAXÓN





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3052	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE ESPEJO LATERAL DERECHO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3052	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE TORRETA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3052	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3052	Fecha:	28/12/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-LE FALTA CALAVERA TRASERA DERECHA.

-CALAVERA DE LADO IZQUIERDO NO SIRVE.