



Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3062	Fecha:	03/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación		Horómetro:	23283.5 HRS

MANTENIMIENTO A LA BOBINA DEL PASO DE COMBUISTIBLE “GAS”





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3062	Fecha:	03/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación		Horómetro:	23283.5 HRS

REEMPLAZO DE ARNES DE PONTECIOMETRO CUERPO DE ACELERACIÓN





Empresa:	CALIDRA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0049	N. Orden:	KAUF3062	Fecha:	03/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2C6000	Serie:	AT83F31858	Ubicación		Horómetro:	23283.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-SE ENCUENTRA CONTAMINADO EL ANTICONGELANTE CON ACEITE DE TRANSMISIÓN Y FUGA EN EL MISMO.