



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3060	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REPARACIÓN DE CARRO PORTA HORQUILLAS EN TORNO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3060	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE BALEROS DE CADENA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3060	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE RODILLO GUIA DE MANGUERA VIAJERA

