



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS


CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

LAVADO DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF3078	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	19095.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-FUGA DE TRANSMISIÓN POR EL BANCO.

-REQUIERE CAMBIAR ORING Y TAPONES (2 PZA) DEL BANCO.