



VHSA-0106

Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0106

Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0106

Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUF3055	Fecha:	08/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	9154.4 HRS

ENGRASADO EN GENERAL

