



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

LAVADO DE TANQUE HIDRAULICO





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE BUJIAS (4 PZAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS


REEMPLAZO DE BANDAR DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENA






VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3071	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación	AGENCIA CORONA	Horómetro:	23754.6 HRS

OBSERVACIONES:

- SE DRENO Y SUMINISTRO ACEITE DE MOTOR.
- SE SUMINISTRO ACEITE DIFERENCIAL.
- SE REEMPLAZO CABLE DE BUJIAS.
- SE REEMPLAZO FILTRO DE AIRE.