




VHSA - 0085

Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:	WALDO CARRASCO	Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN0	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	24636.6 HRS

REPARACIÓN DE LINEAS DEL SENSOR SPEED





VHSA - 0085

Empresa:	POLIPLAST	Solicitante:	WALDO CARRASCO	Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUFSN0	Fecha:	09/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	24636.6 HRS

CALIBRACIÓN DE FUNCIONES

