



VHSA - 0019

Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3051	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE CLAXÓN





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3051	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE TORRETA





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3051	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE ESPEJO RETROVISOR





Empresa:	HARIMASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF3051	Fecha:	06/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

-QUEDAN PENDIENTES CUARTOS TRASEROS Y ALARMA DE REVERSA.