



Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0144	N. Orden: KAUF3024	Fecha: 10/01/2024
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 37900	Ubicación	Horómetro: HRS

REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	10/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	HRS

SE CORRIGIÓ QUE NO ARRANCABA





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3024	Fecha:	10/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	HRS

***FALLAS CORREGIDAS:**

- REPARACIÓN DE MASTIL (NO BAJABA LA TORRE).
- NO INCLINABA.
- NO DABA NI PARA ADELANTE, NI PARA ATRÁS.
- CLAXÓN.