




Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:	FA4G26181	Ubicación:	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARBURADOR

- SONDEADO
- PRUEBA HIDROSTRÁTICA





Empresa: NAES ENERGIA	Solicitante: LUIS ALFONSO	Código QR: VHSA-0018	N. Orden: KAUF3081	Fecha: 12/01/2024
Equipo: CLARK	Modelo: CPQD25N-RW22A	Serie:	Ubicación: REFORMA	Horómetro: 1520.1 HRS


- REEMPLAZO DE KIT DE JUNTA DE CARBURADOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

LIMPIEZA DE VENTILADOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

LIMPIEZA Y MONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (15 LTS)





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

DESMONTAJE DE CABEZA DE MOTOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS


RECTIFICACIÓN Y MONTAJE DE ROSCA DE CABEZA DE MOTOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

REEMPLAZO DE JUNTA DE CABEZA DE MOTOR





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

DRENADO DE TANQUE DE GASOLINA Y LIMPIEZA





Empresa:	NAES ENERGIA	Solicitante:	LUIS ALFONSO	Código QR:	VHSA-0018	N. Orden:	KAUF3081	Fecha:	12/01/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CPQD25N-RW22A	Serie:		Ubicación	REFORMA	Horómetro:	1520.1 HRS

- OTRAS OBSERVACIONES:
- REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

