



Empresa: INDASA	Solicitante: LIC. EDUARDO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF3096	Fecha: 15/01/2024
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VHSA	Horómetro: 7984 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	LIC. EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3096	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	7984 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INDASA	Solicitante:	LIC. EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3096	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	7984 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	LIC. EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3096	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	7984 HRS

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INDASA	Solicitante:	LIC. EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3096	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	7984 HRS

SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: INDASA	Solicitante: LIC. EDUARDO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF3096	Fecha: 15/01/2024
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VHSA	Horómetro: 7984 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa: INDASA	Solicitante: LIC. EDUARDO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF3096	Fecha: 15/01/2024
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VHSA	Horómetro: 7984 HRS

LAVADO DE EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: INDASA	Solicitante: LIC. EDUARDO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF3096	Fecha: 15/01/2024
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VHSA	Horómetro: 7984 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: INDASA	Solicitante: LIC. EDUARDO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF3096	Fecha: 15/01/2024
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VHSA	Horómetro: 7984 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INDASA	Solicitante:	LIC. EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3096	Fecha:	15/01/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación	VHSA	Horómetro:	7984 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN TAPA DE PUNTERIA.
- MANGUERAS GEMELAS DAÑADAS.
- LLANTAS LISAS ATRÁS Y ADELANTE.
- ARNES DEL REVERSA DAÑADO.