



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

SUMINISTRO DEL LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

DRENADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

SUMINSITRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

DRENADO DE ACEITE DIFERENCIAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden: KAUF3122	Fecha: 18/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación: VHSA	Horómetro: 4,658 HRS

LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: CEMEX	Solicitante: MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden: KAUF3122	Fecha: 18/01/2024
Equipo: HYSTER	Modelo: H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación: VHSA	Horómetro: 4,658 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF3122	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	D005V13196V	Ubicación	VHSA	Horómetro:	4,658 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

✓ SE SUMINISTRO ACEITE DIFERENCIAL

- FALTA ALARMA DE REVERSA (URGE).