



Empresa: CEMEX	Solicitante: JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF3113	Fecha: 18/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394W01902	Ubicación	Horómetro: 15200.5 HRS


DRENADO Y SUMINSITRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante: JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF3113	Fecha: 18/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394W01902	Ubicación	Horómetro: 15200.5 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX	Solicitante: JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF3113	Fecha: 18/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394W01902	Ubicación:	Horómetro: 15200.5 HRS

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (3 LTS)





Empresa: CEMEX	Solicitante: JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF3113	Fecha: 18/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394W01902	Ubicación	Horómetro: 15200.5 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: CEMEX	Solicitante: JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF3113	Fecha: 18/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394W01902	Ubicación	Horómetro: 15200.5 HRS

LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa: CEMEX	Solicitante: JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR: VHSA-0022	N. Orden: KAUF3113	Fecha: 18/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394W01902	Ubicación	Horómetro: 15200.5 HRS

LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR:	VHSA-0022	N. Orden:	KAUF3113	Fecha:	18/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394W01902	Ubicación		Horómetro:	15200.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BOTON PUSH PARA HABILITAR CLAXÓN.
- REQUIERE BOCINA DE CLAXÓN.
- REEMPLAZAR TORRETA.
- LE FALTA TORNILLO DE AJUSTE AL CILINDRO DE DIRECCIÓN.
- REEMPLAZAR 8 GRASERAS DEL EJE DE DIRECCIÓN.
- REQUIERE REEMPLAZO LA ROSCA DEL CARTER DE DRENADO, ESTA BARRIDA.