



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-03	N. Orden:	INT-33	Fecha:	22/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	HILUX DOBLE CABINA	Serie:	MR 0CX3DD2M1416608	Ubicación		Horómetro:	119.000 KM


REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-03	N. Orden:	INT-33	Fecha:	22/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	HILUX DOBLE CABINA	Serie:	MR 0CX3DD2M1416608	Ubicación		Horómetro:	119.000 KM


SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-03	N. Orden:	INT-33	Fecha:	22/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	HILUX DOBLE CABINA	Serie:	MR 0CX3DD2M1416608	Ubicación		Horómetro:	119.000 KM

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-03	N. Orden:	INT-33	Fecha:	22/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	HILUX DOBLE CABINA	Serie:	MR 0CX3DD2M1416608	Ubicación		Horómetro:	119.000 KM

REVISIÓN DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-03	N. Orden:	INT-33	Fecha:	22/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	HILUX DOBLE CABINA	Serie:	MR 0CX3DD2M1416608	Ubicación		Horómetro:	119.000 KM

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	CANDELARIO TORRES	Código QR:	V-03	N. Orden:	INT-33	Fecha:	22/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	HILUX DOBLE CABINA	Serie:	MR 0CX3DD2M1416608	Ubicación		Horómetro:	119.000 KM

REEMPLAZO DE BUJIAS

