




Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR: VHSA-0179	N. Orden: KAUF3129	Fecha: 23/01/2024
Equipo: PLANA STARKEN	Modelo:	Serie: 1	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro:

*DESMONTAJE DE LLANTAS PARA LLEVAR A PRENSADO





Empresa: INGENIO SANTOS	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR: VHSA-0179	N. Orden: KAUF3129	Fecha: 23/01/2024
Equipo: PLANA STARKEN	Modelo:	Serie: 1	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro:


*PRENSADO DE LLANTAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0179	N. Orden:	KAUF3129	Fecha:	23/01/2024
Equipo:	PLANA STARKEN	Modelo:		Serie:	1	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	

*REEMPLAZO DE TORNILLOS CON TUERCAS Y ARANDELAS PLANAS





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0179	N. Orden:	KAUF3129	Fecha:	23/01/2024
Equipo:	PLANA STARKEN	Modelo:		Serie:	1	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	

*MONTAJE DE LLANTAS DE PLANA STARKEN 1





Empresa:	INGENIO SANTOS	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE CASTILLO	Código QR:	VHSA-0179	N. Orden:	KAUF3129	Fecha:	23/01/2024
Equipo:	PLANA STARKEN	Modelo:		Serie:	1	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	

“QUEDA OPERATIVA PLANA STARKEN 1”

