



Empresa: CEMEX	Solicitante: GERARDO MIJANGOS	Código QR: MONT-07	N. Orden: INT-56	Fecha: 24/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02067	Ubicación: TUXTEPEC	Horómetro: 8,127.6 HRS

“SE EMPACO EL CILINDRO DE DIRECCIÓN”

✓ **REEMPLAZO DE ORING**





Empresa: CEMEX	Solicitante: GERARDO MIJANGOS	Código QR: MONT-07	N. Orden: INT-56	Fecha: 24/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02067	Ubicación: TUXTEPEC	Horómetro: 8,127.6 HRS

✓ REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.


✓ REEMPLAZO DE BUJES DE TAPA.





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS

*REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE POR ABRAZADERA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS


***RELLENO DE ANTICONGELANTE A SU NIVEL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS


***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GOMAS DE IMPACTO DE MASTIL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS

*CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCIÓN






Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS

***FALLA ENCONTRADA: "FUGA DE ACEITE"**


- ✓ FUGA POR RETEN DE CIGÜEÑAL CORREGIDA.
- ✓ SE CAMBIO RETEN.
- ✓ LIMPIEZA DEL AREA.





Empresa: CEMEX	Solicitante: GERARDO MIJANGOS	Código QR: MONT-07	N. Orden: INT-56	Fecha: 24/01/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H40D	Serie: H2X394G02067	Ubicación: TUXTEPEC	Horómetro: 8,127.6 HRS

*CÓDIGO DE FALLA RESUELTOS Y PRESENTE A





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA POSIBLES RELLENOS (EN STOCK)**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-07

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS

OBSERVACIONES:

- ✓ SE REPARO CONEXIÓN DE BOTÓN PUSH DEL CLAXÓN.
- ✓ SE REVISÓ DE GPS.

MÁS INFORMACIÓN:

- *EVIDENCIA DE ARRANQUE DE MOTOR*

https://youtube.com/shorts/BEMl_HdiWko?feature=share

- *PRUEBAS DE GOMAS DE IMPACTO DE MÁSTIL*

https://youtube.com/shorts/9ZG_jWDBZQs?feature=share



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	GERARDO MIJANGOS	Código QR:	MONT-07	N. Orden:	INT-56	Fecha:	24/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394G02067	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	8,127.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

SE REQUIERE LO SIGUIENTE;

- VÁLVULA WASTEGATE
- DESLIZANTES DEL CARRO PORTA HORQUILLAS (TODOS).
- CUARTO TRASERO.
- MANGUERA DE AIRE.
- MANGUERA DE RADIADOR.
- TUBO DE ESCAPE.
- TERMINAL (2 PZA).
- PERNOS (4 PZA).
- ROLPIN.

**MUESTRA DE VÁLVULA DE ACTIVACIÓN DEL TURBO
(WASTEGATE)**

