



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS

*REVISIÓN DE LÍQUIDO DE BATERÍA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS


***DAÑO DE SISTEMA ELÉCTRICO (CABLES DE POTENCIA Y CONTROLADOR DE TRACCIÓN LADO DERECHO).**



vivo Y22s - ING Jorge Díaz
26 ene 2024 12:14



vivo Y22s - ING Jorge Díaz
25 ene 2024 12:39



vivo Y22s - ING Jorge Díaz
25 ene 2024 12:39



vivo Y22s - ING Jorge Díaz
26 ene 2024 12:14



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS


***AJUSTE Y CORRECIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (CABLES DE POTENCIA Y CONTROLADOR DE TRACCIÓN LADO DERECHO).**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS




***ANTES DE LA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FAN CONTROLADOR DE LEVANTE Y TRACCIONES**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS

*LIMPIEZA Y AJUSTE DE FAN DE CONTROLADOR DE LEVANTE Y TRACCIONES





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE CONTACTOS DEL CLAXÓN





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-24	N. Orden:	INT-66	Fecha:	26/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación	TALLER	Horómetro:	11,307.2 HRS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

✓ SOPLETEO, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN EN GENERAL.

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA EQUIPO CON CÓDIGO DE FALLA 72-4 SENSOR DEL ÁNGULO DE DIRECCIÓN DAÑADO, PARA ELLO; SE NECESITA MANUAL DE SERVICIO PARA OBSERVAR COMO INGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO Y REVISAR LOS AJUSTES DEL SENSOR DE DIRECCIÓN.