



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2785	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10,278.9 HRS

*INSTALACIÓN DE RIEL DE ASIENTO



vivo Y22s • ING Jorge Díaz
24 ene 2024 17:19



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2785	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10,278.9 HRS

*AJUSTE DE FRENO DE MANO





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2785	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10,278.9 HRS

*INSTALACIÓN DE KIT DE CONTACTO DE CLAXÓN





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:	ISRAEL CARMONA	Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF2785	Fecha:	27/01/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación		Horómetro:	10,278.9 HRS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ REVISIÓN DE LÍQUIDO DE CELDAS BATERÍAS.
- ✓ SE AJUSTA LA TORRETA.
- ✓ SE REEMPLAZO FILAMENTO DE STOP.
- ✓ LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN EN GENERAL.

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE TAPA DE ORBITROL.
- SE NECESITA INGRESAR AL MENÚ DE SERVICIO PARA REVISAR CÓDIGO DE FALLA 72.4, PARA ELLO; SE REQUIERE EL MANUAL DE SERVICIO E INGRESAR CON LA CONTRASEÑA AL MENÚ.