



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,269.6 H

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,269.6 H

*CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE LA BOMBA AL TANQUE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,269.6 H

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	01/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	HUIMANGUILLO	Horómetro:	23,269.6 H

***COLOCACIÓN DE SEGURO DEL GATO DE LA TAPA**

