



Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3182	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación		Horómetro:	8,050.2 H

FALLA REPORTADA: “FALLA EN JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍA”

***SE QUITA TAPA DE PUNTERÍA**





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3182	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación		Horómetro:	8,050.2 H

*REEMPLAZO DE JUNTA DE PUNTERÍA





Empresa:	INDASA	Solicitante:	EDUARDO	Código QR:	VHSA-0241	N. Orden:	KAUF3182	Fecha:	07/02/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13600977	Ubicación		Horómetro:	8,050.2 H

***SE ARMA TAPA DE PUNTERÍA CON JUNTA NUEVA**

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO

