



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	KAUF3240	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X39H00604	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,716.9 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA INTENSA DE DIESEL”

***CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA BOMBA ELÉCTRICA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	KAUF3240	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X39H00604	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,716.9 HRS

***CAMBIO DE BOMBA ELÉCTRICA**

✓ **EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO**





MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-15	N. Orden:	KAUF3240	Fecha:	19/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X39H00604	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,716.9 HRS

***HORÓMETRO**

