



Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1426	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN"

*CAMBIO DE KIT DE BALEROS DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1426	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

*CAMBIO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1426	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

*CAMBIO DE FILTRO INTERNO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	AMAZONIA ALCOCER	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF1426	Fecha:	08/11/2023
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	37900	Ubicación		Horómetro:	18,849 HRS

*CAMBIO DE DISCO DE METAL Y DISCO DE PASTA DE TRANSMISIÓN

