



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-47	Fecha:	19/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PUERTO	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA EN CILINDRO DE LEVANTE DE LADO DERECHO"


***DESMONTAJE DE GATO DE CILINDRO DE LEVANTE DERECHO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-47	Fecha:	19/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PUERTO	Horómetro:	HRS


***REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO DE CILINDRO DE LEVANTE DERECHO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-47	Fecha:	19/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PUERTO	Horómetro:	HRS

*MONTAJE DE GATO DE CILINDRO DE LEVANTE DERECHO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-10

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	JAIME REYES GUTIERREZ	Código QR:	MONT-10	N. Orden:	INT-47	Fecha:	19/01/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PUERTO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE CAMBIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD.
- REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS.