



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

“RECOLECCIÓN DEL EQUIPO Y LAVADO MONT-14”

***DYSPLAY**






MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*REVISIÓN DE LÍQUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***ESPEJO LATERAL DERECHO SE ENCUENTRA SUELTO**





MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO MONT-14





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*INTERIOR DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***FAROS, TORRETA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*PERFILES DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*PARABRISAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***TABLERO, VOLANTE, PEDALES Y TOLVA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***GUARDA CARGA DEL MONTACARGAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***HORQUILLAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN LADO DERECHO**





MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

***TANQUE DE GAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-14

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

*ASIENTO DE MONTACARGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	INT-104	Fecha:	21/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,225 HRS

OBSERVACIONES:

- SE RECOLECTA EQUIPO MONT-14.
- SE REALIZA LAVADO DEL EQUIPO.
- DETALLES DE PINTURA EN CARROCERÍA EN GENERAL.
- FARO LED DERECHO NO ALUMBRA CORRECTAMENTE
- FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN LADO DERECHO.
- ESPEJO LATERAL DERECHO SE ENCUENTRA SUELTO.
- TESTIGO HIDRÁULICO (SENSOR EN TABLERO).
- LLANTAS TRASERAS PRESENTA CIERTO DESGASTE.
- SE ENTREGA TANQUE DE GAS.