



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDANO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,808.4 HRS

FALLA REPORTADA: “PRESENTA TÉSTIGO DE SENSOR DE ACEITE O PRESIÓN ACEITE DE MOTOR”

“DEPOSITO DE ANTICONGELANTE PRESENTA RESIDUO DE ACEITE “

ACTIVIDADES:

- ✓ SE DRENA ANTICONGELANTE Y SE LAVA INTERIOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
- ✓ SE REEMPLAZA SENSOR DE ACEITE.





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



MONT-09

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDANO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,808.4 HRS

✓ REEMPLAZO DE FARO DELANTERO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. JORGE TOLEDANO	Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación	COATZACOALCOS	Horómetro:	5,808.4 HRS

✓ REEMPLAZO DE MANGUERA GEMELA DE DESPLAZADOR

✓ LUBRICACIÓN DE CADENA

