



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	INT-117	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,282.5 H

FALLA REPORTADA: "PINTURA DAÑADA"

- ✓ SE APLICA PASTA EN CONTRAPESO
- ✓ SE APLICA PRIMARIO UNIVERSAL
- ✓ SE APLICA PASTA GRIS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	INT-117	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	7FBEU20-15798	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	10,282.5 H

✓ SE PINTA PARCIALMENTE ROJO Y GRIS

