




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

*NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA


*NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO (6 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

*LAVADO DEL EQUIPO A PRESIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF3226	Fecha:	22/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	NO FUNCIONA

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR BANCO HIDRÁULICO DE PALANCAS.

