





Empresa:	INTERLAEN MAQUINARIA	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3254	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: “REVISIÓN DE FUGAS HIDRÁULICAS, EN SU CASO REEMPLAZO DE MANGUERA O DE ORING EN MALAS CODICIONES”

***REEMPLAZO DE ORING DE TORNILLO**





Empresa:	INTERLAEN MAQUINARIA	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0180	N. Orden:	KAUF3254	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	REACH TRUCK	Modelo:	CQD18X1-GB2RLi	Serie:	D70180L0548	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE MANTENIMIENTO DE 500 HRS





Empresa: INTERLAEN MAQUINARIA **Solicitante:** KARLA JAZMIN BAUTISTA **Código QR:** VHSA-0180 **N. Orden:** KAUF3254 **Fecha:** 27/02/2024

Equipo: REACH TRUCK **Modelo:** CQD18X1-GB2RLi **Serie:** D70180L0548 **Ubicación:** CUNDUACAN **Horómetro:** HRS

- EL EQUIPO REQUIERE LLANTA DE TRACCIÓN.

