



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3270	Fecha:	26/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,246 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"

***SE RETIRA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA SU CAMBIO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3270	Fecha:	26/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,246 HRS

***CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN QUE VA DEL BANCO A LA BOMBA HIDRÁULICA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3270	Fecha:	26/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,246 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF3270	Fecha:	26/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	91739	Ubicación	CEDIS OXXO	Horómetro:	10,246 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BOCINA DEL CLAXÓN