



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3203	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*DESMONTAJE DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3203	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCIÓN”





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3203	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE INYECCIÓN”





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3203	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A INYECTOR DE COMBUSTIBLE”





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3203	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

**“MONTAJE DE BOMBA DE INYECCIÓN
SINCRONIZANDO CON MOTOR, SE
REALIZO LIMPIEZA DE SISTEMA DE
COMBUSTIBLE Y PRUEBAS”**

