



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación:	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

FALLA REPORTADA: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR"


*MONTAJE DE RADIADOR Y REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*REEMPLAZO DE VOLANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*REEMPLAZO DE CLAXÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*REEMPLAZO DE FAROS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3273	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10059W	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,243.7 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

