



Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:	ING. JOSE PRIEGO	Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT-135	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	17,564 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA POR CILINDRO DE LEVANTE DERECHO"

***DESMONTAJE DE GATO DE LEVANTE DERECHO PARA CAMBIO DE SELLOS**





MONT-30

Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:	ING. JOSE PRIEGO	Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT-135	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	17,564 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:	ING. JOSE PRIEGO	Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT-135	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	17,564 HRS

*MONTAJE DE GATO DE LEVANTE DERECHO





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:	ING. JOSE PRIEGO	Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT-135	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	17,564 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





MONT-30

Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:	ING. JOSE PRIEGO	Código QR:	MONT-30	N. Orden:	INT-135	Fecha:	29/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación	PALENQUE	Horómetro:	17,564 HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO

