



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUEMEL	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF3264	Fecha:	27/02/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,826.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- CINTURÓN DE SEGURIDAD PEGADO.
- CLAXÓN REQUIERE CAMBIO DE PINES.