



Empresa: HENRRY HERNANDEZ **Solicitante:** GUSTAVO ORTIZ **Código QR:** VHSA-0068 **N. Orden:** KAUF3175 **Fecha:** 05/03/2024

Equipo: CLARK **Modelo:** CDP55 **Serie:** CDP460D00539512GEF **Ubicación:** **Horómetro:** 4,925.5 H

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0068

Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H


*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
-----------------	------------------	---------------------	---------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H
----------------	-------	----------------	-------	---------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	-----------

***REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO**





Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE






Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
-----------------	------------------	---------------------	---------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H
----------------	-------	----------------	-------	---------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	-----------

*REEMPLAZO DE CHICOTE DE ACELERADOR






Empresa: HENRRY HERNANDEZ **Solicitante:** GUSTAVO ORTIZ **Código QR:** VHSA-0068 **N. Orden:** KAUF3175 **Fecha:** 05/03/2024

Equipo: CLARK **Modelo:** CDP55 **Serie:** CDP460D00539512GEF **Ubicación:** **Horómetro:** 4,925.5 H

*LAVADO A PRESIÓN DEL EQUIPO





Empresa: HENRRY HERNANDEZ **Solicitante:** GUSTAVO ORTIZ **Código QR:** VHSA-0068 **N. Orden:** KAUF3175 **Fecha:** 05/03/2024

Equipo: CLARK **Modelo:** CDP55 **Serie:** CDP460D00539512GEF **Ubicación:** **Horómetro:** 4,925.5 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA-0068

Empresa:	HENRRY HERNANDEZ	Solicitante:	GUSTAVO ORTIZ	Código QR:	VHSA-0068	N. Orden:	KAUF3175	Fecha:	05/03/2024
-----------------	------------------	---------------------	---------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CLARK	Modelo:	CDP55	Serie:	CDP460D00539512GEF	Ubicación:		Horómetro:	4,925.5 H
----------------	-------	----------------	-------	---------------	--------------------	-------------------	--	-------------------	-----------

***ENGRASADO EN GENERAL**

