



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	4,683 HRS

FALLA REPORTADA: “NO SUENA ALARMA DE REVERSA”

***REEMPLAZO DE BOCINA DE ALARMA DE REVERSA**

