




Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MAURICIO	Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-140	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,783.4 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE"

***SE INSTALA MANGUERA QUE LLEVA ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MAURICIO	Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-140	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,783.4 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (40 LTS)**





MONT-15

Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MAURICIO	Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-140	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,783.4 HRS

***HORÓMETRO**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MAURICIO	Código QR:	MONT-15	N. Orden:	INT-140	Fecha:	28/02/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393H00604	Ubicación	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2,783.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA TESTIGO CALENTADOR.