



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

FALLA REPORTADA: "REPARACIÓN GENERAL DE SISTEMA ELÉCTRICO"

*INSTALACIÓN DE FUSIBLERÍA UNIVERSAL Y CABLEADO NUEVO, FUSIBLES Y RELEVADORES





VHSA-0153

Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE FUSIBLERÍA UNIVERSAL Y CABLEADO NUEVO, FUSIBLES Y RELEVADORES





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación:	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE ALARMA DE REVERSA





VHSA-0153

Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CLAXÓN





VHSA-0153

Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS



*INSTALACIÓN DE BOTONERA DE CLAXÓN





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS


*INSTALACIÓN DE CABLEADO POSITIVO Y NEGATIVO CON TERMINAL EN BATERÍA





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE TORRETA





VHSA-0153

Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS


***SE REALIZA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE HORÓMETRO DIGITAL, VOLTÍMETRO, INDICADOR DE TEMPERATURA, INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE**





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

***SE REALIZA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

***CAMBIO DE TERMINAL DE BATERÍA**

***SE HACE UNA REVISIÓN CON MULTÍMETRO**





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS



*INSTALACIÓN DE MANGUERA PARA INDICADOR DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BASE DE INDICADORES





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0153	N. Orden:	KAUF3196	Fecha:	12/03/2024
Equipo:	CLARK	Modelo:	CMPD70	Serie:	286882	Ubicación	CÁRDENAS/VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REPARAR FRENO DE MANO.
- ALTERNADOR NO METE CARGA, REQUIERE CAMBIO.