



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA POR CILINDRO DESPLAZADOR LATERAL”

***DESMONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA EXTRAER TORNILLOS CAPADOS**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

*DESMONTAJE DE GUARDA CARGA Y HORQUILLAS DEL MONTACARGAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***DESMONTAJE DE MANGUERA DEL DESPLAZADOR**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

*FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

*DESMONTAJE DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL PARA CAMBIO DE SELLOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR LATERAL**






VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***SE COLOCA DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***SE COLOCA DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL Y ENGRASADO**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***MONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLAS, SE COLOCAN BAQUELAS Y GUARDA CARGA**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUF3302	Fecha:	08/03/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	H2X393E00394	Ubicación	MEDIAS AGUAS	Horómetro:	1,255.1HRS

***HORÓMETRO**